



NOTA:

Obra: Infraestrutura Turística – Fase 6 (pavimentação asfáltica da estrada municipal José Maria Gonçalves – Bairro Coimbra)

Convênio ST/DADE nº: 075/2016

Processo Licitatório nº: 055/2016

Concorrência nº: 002/2016

Este objeto teve como execução a pavimentação asfáltica da via citada acima até a ligação com a estrada da Bocaína, atendendo a uma extensão de 9.431,00 metros e uma largura média de 5,00 metros nos primeiros 500,00 metros da via e de 4,00 metros no restante até seu término conforme projeto. A construtora responsável executou a obra conforme projeto e documentação técnica pertinente ao certame.

A prefeitura, por sua vez elaborou o projeto em cima de um valor disponível na época, sendo este bem reduzido para a obra em questão. Porém a intenção dos gestores era executar esta obra como um ponto de partida, e no decorrer dos próximos anos investir mais recursos para melhoria da via, visto que os recursos que a prefeitura dispõe é praticamente impossível de realizar esta obra de forma integral, ainda mais pela grande extensão da via. Porém o que era de vital importância para a gestão, seria conseguir pavimentar uma via que era praticamente intransitável, e quando chovia os usuários locais ficavam ilhados e os flutuantes não tinham acesso. Com esta ideia, e também pensando em interligar os bairros da Bocaína e Cantagalo ao centro do município por uma estrada municipal e dentro do estado de São Paulo, foi realizado este projeto enxuto. Mas não faltou empenho nem da prefeitura e nem da construtora responsável pela obra, mesmo sabedores das dificuldades financeiras e das adversidades encontradas no local, a obra foi finalizada e hoje atende de forma eficaz ao que foi planejado.

Dentre os 9.431,00 metros de via pavimentada, existem alguns trechos com pequenos danos na pavimentação, estes já comprovados que são oriundos de minas d'água que estão aflorando por debaixo do piso. Outro trecho danificado, podemos verificar que foram as fortes e constantes chuvas deste ano, que ainda estão castigando a via. Mas se verificar bem estes trechos danificados correspondem a uns 50,00 metros da via, e não estão inutilizáveis, ou seja, a via pode ser trafegada normalmente. Aliás, dentro das dificuldades desta via, a prefeitura no mês de julho de 2017 instalou duas placas sinalizando a proibição de tráfego de veículos pesados. Infelizmente algumas pessoas não andam respeitando esta sinalização e por isto também há alguns danos na via decorrente desta desobediência. Portanto danos por agentes naturais não são de responsabilidade da construtora, que por sinal já realizou diversos reparos oriundos destes problemas citados acima sem nenhum ônus a esta prefeitura. Acontece que agora a prefeitura vai verificar junto a construtora e de forma legal a manutenção dos trechos danificados por agentes naturais, bem como a manutenção de toda a via em relação as chuvas e demais serviços que sejam de manutenção (visto que esta é de responsabilidade da prefeitura). Lembrando que a gestão atual nunca negou auxílio e manutenção a via em questão, e mais está de forma intensa a conseguir mais recursos para melhoria desta estrada, de início melhoria e aumento do sistema de drenagem. Abaixo fotos:



Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí
Paço Municipal Professor Miguel Reale

Av. Sebastião de Melo Mendes, 511 – Jardim Santa Terezinha
São Bento do Sapucaí/SP – CEP 12490-000 – Fone (12) 3971-6110
E-mail: convenios@saobentodosapucaí.sp.gov.br – www.saobentodosapucaí.sp.gov.br






Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí
Paço Municipal Professor Miguel Reale

Av. Sebastião de Melo Mendes, 511 – Jardim Santa Terezinha
 São Bento do Sapucaí/SP – CEP 12490-000 – Fone (12) 3971-6110
 E-mail: convenios@saobentodosapucaí.sp.gov.br – www.saobentodosapucaí.sp.gov.br



A prefeitura monitora esta obra desde a realização do projeto, acompanhando a execução e todas as dificuldades desta junto ao seu setor de fiscalização em obras publicas, e podemos afirmar que nunca houve uma má execução, desperdício de verba publica, ou qualquer tipo de falta de investimento no local. Todo o valor licitado foi aplicado nesta obra, valor este oriundo de recursos estaduais junto a secretária de turismo pelo DADETUR.

Estamos cientes dos problemas da estrada em seu todo e vamos trabalhar para realizar as manutenções e conseguir mais recursos para melhoria da via. Abaixo dados técnicos do projeto e planilha orçamentária:





Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Paço Municipal Professor Miguel Reale

Av. Sebastião de Melo Mendes, 511 – Jardim Santa Terezinha

São Bento do Sapucaí/SP – CEP 12490-000 – Fone (12) 3971-6110

E-mail: convenios@saobentodosapucaí.sp.gov.br – www.saobentodosapucaí.sp.gov.br



Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Paço Municipal Professor Miguel Reale

Av. Sebastião de Melo Mendes, 511 – Jardim Santa Terezinha

São Bento do Sapucaí/SP – CEP 12490-000 – Fone (12) 3971-6110

E-mail: convenios@saobentodosapucaí.sp.gov.br – www.saobentodosapucaí.sp.gov.br



PLANILHA FINAL CONSOLIDADA

Entidade: Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Objeto: Serviços de Execução de Infraestrutura Turística - Fase VI

Endereço: Bairro do Coimbra

Processo nº: 055/2016

Cônvênio nº: 075/2016

Data elaboração: 19/05/2017

Fonte: Boletim CPOS 166 / 169

				Valores Licitados			
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES				42.770,60			
1.1	CPOS	020802	Placa de identificação para obra	m²	4,50	345,65	1.555,43
1.2	CPOS	020913	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com diâmetro acima de 15cm até 50cm, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1,0km	m²	5.992,50	2,31	13.842,68
1.3	CPOS	060202	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50m	m³	20,00	32,22	644,40
1.4	CPOS	071102	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	15,00	3,54	53,10
1.5	CPOS	05.10.020	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2º km	m³	2.500,00	4,23	10.575,00
1.6	CPOS	07.12.020	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto	m³	2.500,00	6,44	16.100,00
2.0 PAVIMENTAÇÃO				1.156.108,62			
2.1	CPOS	540101	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle de proctor normal	m²	38.225,10	1,70	64.982,67
2.2	CPOS	540122	Base de bica corrida	m³	350,00	102,93	36.025,50
2.3	CPOS	540323	Impressão betuminosa ligante	m²	38.225,10	2,58	98.620,76
2.4	CPOS	540321	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ)	m³	1.529,00	625,43	956.282,47
2.5	CPOS	540604	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa	m	6,00	32,87	197,22
3.0 DRENAGEM				41.933,90			
3.1	CPOS	491201	Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de concreto	un	10,00	1.769,57	17.695,70
3.2	CPOS	461202	Tubo de concreto (PS-1), DN= 400mm	m	80,00	59,22	4.737,60
3.3	CPOS	461222	Meio tubo de concreto, DN= 400mm	m	420,00	46,43	19.500,60
4.0 SINALIZAÇÃO				34.695,19			
4.1	CPOS	970401	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m²	2.122,03	16,35	34.695,19
TOTAL							R\$ 1.275.508,31
BDI = 24,74%							R\$ 315.560,76
TOTAL GERAL							R\$ 1.591.069,07